Vue rapprochée du secteur reméandré du Tronçon 2
Vers l'amont

Avant travaux, juin 2004



Un mois après travaux, août 2004

Vue générale du tronçon 6
Vers l'aval

Déstabilisation de l'enrochement

Berge abrupte

Erosion régressive

Avant travaux, avril 2004

Retalutage, berge en pente douce, géotextile et graminées

Un mois après travaux, août 2004

Reconstruction de l'enrochement : Deux hauteurs de blocs

Vue générale du Tronçon 8
Vers l'aval

Ancien lit recalibré, absence de lit majeur et érosion des berges

Avant travaux, juin 2004

Protection de berges :
enrochements, géotextile et caisson végétalisé



Un mois après travaux, août 2004

Tressage

Blocs en pied de berge

Seuil