

# Travaux de stabilisation de berges sur le ruisseau du Clapet (Mûres)

**Avant...**

Erosion de berge menaçant le chemin,  
Stabilisé par divers gravats



**Chemin  
rural**

**Après**

Erosion de berge stoppée par du tressage (génie végétal)



**Mise en place de boutures de  
saules en haut de berge**

Pose de seuils en pierre par  
l'AAPPMA de l'Albanais